စစ်ကိုင်းတိုင်းမြေ၊မျိုး၊ပိုး ရုံးအုတ်တံတိုင်း ပျက်စီးမှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ

ယင်းမာပင်မြို့နယ်၏ မိုခါမုန်တိုင်းကျရောက်နေစဉ်ကာလအတွင်း အဆောက်အဦးစာရင်း ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ

ပြည်မြို့နယ်၊ လေးထပ်ပြင်ဝါမျိုးသန့်ခြံရှိ ကားဂိုဒေါင်အမိုး ပျက်စီးမှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ

ပြည်မြို့နယ်၊ ပေါင်းတလည်စခန်းတာဝန်ခံနေအိမ် အမိုး၊ ဒိုင်းနှင့် မျှားများလန်ခြင်း၊ ပြုတ်ထွက်သွားခြင်း ပျက်စီးမှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ

မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့် ကျွန်းချောင်းသိုလှောင်ရုံစခန်း၊ ရုံးဝင်းအနောက်ဘက် အုတ်တံတိုင်းပေ(၃၅)ပေ၊ (၄၀)ပေပြိုကျပျက်စီးနေမှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ

မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့် ကျွန်းချောင်းသိုလှောင်ရုံစခန်း၊ ရုံးဝင်းအနောက်ဘက် အုတ်တံတိုင်းပေ(၈၀)ပေပြိုကျပျက်စီးနေမှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မကွေးခရိုင်၊ နတ်မောက်မြို့နယ်၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနပိုင်
ရွာမွန်ဝါကြိတ်စက်ရုံဝန်းအတွင်းရှိ ပြိုကျပျက်စီးသွားသော သိုလှောင်ရုံအမှတ်(၂) မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မကွေးခရိုင်၊ နတ်မောက်မြို့နယ်၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနပိုင်
ရွာမွန်ဝါကြိတ်စက်ရုံဝန်းအတွင်းရှိ ပြိုကျပျက်စီးသွားသော သိုလှောင်ရုံအမှတ်(၂) မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စလင်းမြို့နယ် Green House ပျက်စီးနေမှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မင်းဘူးခရိုင်ရုံးဝန်းအတွင်းရှိ Green House အမိုးအကာများ ပျက်စီးမှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ်၊ စိတ္တိန်းခြံတွင် ရှင်းလင်းအောင် တစ်ခြမ်းပြိုလဲခြင်းနှင့် သွပ်များလွင့်စင်ခြင်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ

ပုပ္ပါးဥယျာဉ်ခြံရှိ Green House (၂)လုံး၏ အမိုးအကာများ ပျက်စီးမှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ

ကန့်သာယာဥယျာဉ်ခြံရှိ Green House (၃) လုံး အမိုးများ ပျက်စီးမှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ

မိုးသက်လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့် အပင်ဇီဝနည်းပညာဗဟိုဌာနရှိ Plastic House (၃)လုံး၏ အမိုးများ ပျက်စီးမှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ

မင်္ဂလာဒုံဥယျာဉ်ခြံရှိ Plastic House (၂)လုံး၏ အမိုးများ ပျက်စီးမှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ

VFRDC ရှိ Green House များ၏ အမိုးအကာများ ပျက်စီးမှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ

VFRDC ရှိ Green House များ၏ အမိုးအကာများ ပျက်စီးမှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ

ရွှေနံ့သာ(ဘားလား)ခြံရှိ သစ်ခွသံရုံအမိုးများနှင့် သစ်သားသစ်ခွရုံပျက်စီးမှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ

ရွှေနံ့သာ(ဘားလား)ခြံရှိ သစ်ခွသံရုံအမိုးများနှင့် သစ်သားသစ်ခွရုံပျက်စီးမှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ

ဘုရင့်နောင်ဂေါက်သီးရိုက်လေ့ကျင့်ရေးကွင်း၊ တစ်ထပ်ဂေါက်ရိုက်ဆောင် အဆောင်အဦး ရုပ်ခန်းများ အမိုးလန်သည့် ပျက်စီးမှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



ဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းမိုခါ တိုက်ခတ်မှုကြောင့် ပျက်စီးခဲ့သော ကြံသီးနှံမျိုးသန့်ခြံ(ကျောက်တော်)၏ ရုံးအဆောက်အဦး၊ ခေါင်းမိုး၊ ဂိုဒေါင် ပျက်စီးမှု အခြေအနေမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



ကျောက်ဖြူမြို့နယ်မှ ဝန်ထမ်းများနေအိမ် ပျက်စီးမှု အခြေအနေမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ

ကျောက်ဖြူမြို့နယ်မှ ဓါတ်မြေသြဇာဂိုဒေါင်ပျက်စီးမှု အခြေအနေမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ

စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံ(ကျောက်တော်)တွင် မုန်တိုင်းဒါဏ်ကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

ကျောင်းသားအိပ်ဆောင်

ကျောင်းသားအိပ်ဆောင်(ဒွါရဝတီ)

အမျိုးသားရေချိုးဆောင်

ထွန်စက်ရုံ

စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံ(ကျောက်တော်)တွင် မုန်တိုင်းဒါဏ်ကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

(၂)ထပ်စာသင်ဆောင်(၁)

(၂)ထပ်စာသင်ဆောင်(၂)

(၃)ထပ်စာသင်ဆောင်

ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ(၁)ထပ်ဆောင်(ရာမဝတီ)

စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံ(ကျောက်တော်)တွင် မုန်တိုင်းဒါဏ်ကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

သီးနှံဂိုဒေါင်

ဝက်ခြံအဟောင်း

(၄)ခန်းတွဲအိမ်သာ

(၃)ထပ်ဆောင်

စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံ(ကျောက်တော်)တွင် မုန်တိုင်းဒါဏ်ကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

နွားမွေးမြူရေးခြံ

ဝက်ခြံ

ငါးသားဖောက်ရုံအသစ်

အရာထမ်းအိမ်ရာ

စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံ(ကျောက်တော်)တွင် မုန်တိုင်းဒါဏ်ကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

စာသင်ဆောင် RC (၃)ထပ်ဆောင်

ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ(၄)ခန်းတွဲ(၂)ထပ်RC

ကျောင်းသူဆောင်

စာသင်ဆောင်

စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံ(ကျောက်တော်)တွင် မုန်တိုင်းဒါဏ်ကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

ကျောင်းသူအိပ်ဆောင်

အစာကိုဒေါင်ဟောင်း

ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ

မီးဖိုဆောင်

စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံ(ကျောက်တော်)တွင် မုန်တိုင်းဒါဏ်ကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

ကျောင်းသူအိပ်ဆောင်

အစာဂိုဒေါင်ဟောင်း

ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ

မီးဖိုဆောင်

စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံ(ကျောက်တော်)တွင် မုန်တိုင်းဒါဏ်ကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

အုတ်တံတိုင်း

စတိုဆောင်+သီးနှံဂိုဒေါင်+လယ်ယာစက်မှု

(၄)ခန်းတွဲအိမ်သာ(၂)လုံး

ကျောင်းသူအိပ်ဆောင်

စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံ(ကျောက်တော်)တွင် မုန်တိုင်းဒါဏ်ကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

စားဖိုဆောင်

ကျောင်းသူအိပ်ဆောင်

ကျောင်းသူအိပ်ဆောင်

ကျောင်းသူအိပ်ဆောင်

ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကျောက်ဖြူခရိုင်ဦးစီးမှူးရုံး၊ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ RC(၁)ထပ်နှင့် (၂)ထပ်ဆောင်ဝန်ထမ်းနေအိမ် ခေါင်မိုးလန်ပျက်စီးမှုမှတ်တမ်း

ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကျောက်ဖြူခရိုင်ဦးစီးမှူးရုံး၊ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ RC(၁)ထပ်နှင့် (၂)ထပ်ဆောင်ဝန်ထမ်းနေအိမ် ခေါင်မိုးလန်ပျက်စီးမှုမှတ်တမ်း

ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မြောက်ဦးခရိုင်၊ ကျောက်တော်မြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံး၊ ဝန်ထမ်း(၄)ခန်းတွဲ
အိမ်ရာနှင့် မြို့နယ်ဦးစီးမှူး နေအိမ်ခေါင်မိုးလန်ပျက်စီးမှုမှတ်တမ်း

ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မြောက်ဦးခရိုင်၊ ကျောက်တော်မြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံး၊ ဝန်ထမ်း(၄)ခန်းတွဲ အိမ်ရာနှင့် မြို့နယ်ဦးစီးမှူး နေအိမ်ခေါင်မိုးလန်ပျက်စီးမှုမှတ်တမ်း



ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မြောက်ဦးခရိုင်၊ ကျောက်တော်မြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံး၊ ဝန်ထမ်း(၄)ခန်း
အိမ်ရာနှင့် မြို့နယ်ဦးစီးမှူး နေအိမ်ခေါင်မိုးလန်ပျက်စီးမှုမှတ်တမ်း

ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မြောက်ဦးခရိုင်၊ ကျောက်တော်မြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံး၊ ဝန်ထမ်း(၄)ခန်းတွဲ
အိမ်ရာနှင့် မြို့နယ်ဦးစီးမှူး နေအိမ်ခေါင်မိုးလန်ပျက်စီးမှုမှတ်တမ်း



ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မြောက်ဦးခရိုင်၊ ကျောက်တော်မြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံး၊ ဝန်ထမ်း(၄)ခန်းတွဲ
အိမ်ရာနှင့် မြို့နယ်ဦးစီးမှူး နေအိမ်ခေါင်မိုးလန်ပျက်စီးမှုမှတ်တမ်း

ပြည်နယ်ရုံးမှ အဆောက်အဦးများ

အစည်းအဝေးခန်းမ

အစည်းအဝေးခန်းမ

ပြည်နယ်ရုံးမှ အဆောက်အဦးများ

အစည်းအဝေးခန်းမ

ပြည်နယ်ဦးစီးမှူးရုံးခန်း

ပြည်နယ်ရုံးမှ အဆောက်အဦးများ

ယာယီကားဂိုဒေါင်

ပြည်နယ်ရုံးမှ အဆောက်အဦးများ

ပြည်နယ်ဦးစီးမှူးရုံးခန်း

ပြည်နယ်ရုံးမှ အဆောက်အဦးများ

ပြည်နယ်ရုံးမှ အဆောက်အဦးများ

ပြည်နယ်ရုံးခြံစည်းရိုး ပြိုကျပျက်စီး

သီးနှံကာကွယ်ရေးဂိုဒေါင်(ငွေစာရင်းရုံးခွဲ)ဘေး ဆိုင်ကယ်စတန်းအမိုးပြုတ်ထွက်

ပြည်နယ်ရုံးမှ အဆောက်အဦးများ

သီးနှံကာကွယ်ရေးဂိုဒေါင်(ငွေစာရင်းရုံးခွဲ) အနောက်ဘက် ခေါင်မိုးသွပ်ပြားလန်

နှစ်ခန်းတွဲဝန်ထမ်းနေအိမ် ညာဖက်ခြမ်းခေါင်မိုးလန်၊ ပြုတ်ထွက်၊ အိမ်သာခေါင်မိုးပြုတ်

ပြည်နယ်ရုံးမှ အဆောက်အဦးများ

နှစ်ခန်းတွဲဝန်ထမ်းနေအိမ် ညာဖက်အဖီပြုတ်ထွက်

သုံးခန်းတွဲ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ ပြူတင်းမှန်ကွဲ၊ တံခါးရွက်ပြုတ်

ပြည်နယ်ရုံးမှ အဆောက်အဦးများ

သုံးခန်းတွဲဝန်ထမ်းအိမ်ရာ ခေါင်မိုးလန်

သုံးခန်းတွဲ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ ခေါင်မိုးလန်

ပြည်နယ်ရုံးမှ အဆောက်အဦးများ

ပြည်နယ်ဦးစီးမှူးနေအိမ် နောက်ဖေးခန်း ခေါင်မိုးပြုတ်ထွက်

အုတ်ရေကန် ခေါင်မိုးပြုတ်ထွက်

ပြည်နယ်ရုံးမှ အဆောက်အဦးများ

ပြည်နယ်ဦးစီးမှူးနေအိမ် နောက်ဖေးခန်း ခေါင်မိုးပြုတ်ထွက်

ပြည်နယ်ဦးစီးမှူးနေအိမ် နောက်ဖေးခန်း ခေါင်မိုးပြုတ်ထွက်

ပြည်နယ်ရုံးမှ အဆောက်အဦးများ

ကားဂိုဒေါင်ဟောင်း ခေါင်မိုးပြုတ်ထွက်

ဒုပြည်နယ်ဦးစီးမှူးနေအိမ် ခေါင်မိုးတဝက်လန်၊ သစ်သားဘောင်ပြုတ်ထွက်

ပြည်နယ်ရုံးမှ အဆောက်အဦးများ

(၂)ခန်းတွဲ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ ခေါင်မိုးလန်၊ ပြုတင်းမှန်ကွဲ

ပြည်နယ်ဦးစီးမှူးရုံးဝင်း အနောက်ဘက်ခြံစည်းရိုး သန်ဗန်း(၃) ကန့်ပျက်စီး

ပြည်နယ်ရုံးမှ အဆောက်အဦးများ

ဧည့်ရိပ်သာ ခေါင်မိုး၊ မျက်နှာကြက်ပျက်စီး၊ ပြုတင်းမှန်များကွဲ

ဧည့်ရိပ်သာ ခေါင်မိုး၊ မျက်နှာကြက်ပျက်စီး၊ ပြူတင်းမှန်များကွဲ

ပြည်နယ်ရုံးမှ အဆောက်အဦးများ

အပင်ပိုးမွှားထိန်းချုပ်ရေးစခန်း ခေါင်မိုး၊ မျက်နှာကြက်ပျက်စီး၊ ပြူတင်းများမှန်ကွဲ

ရုံးသုံးရေတိုင်ကီပြုတ်ကျ

ပြည်နယ်ရုံးမှ အဆောက်အဦးများ

နှစ်ထပ်ညှော့ရိပ်သာ ပြုတင်းပေါက်မှန်ကွဲ၊ ခေါင်မိုးနောက်ဖက်လန်

ပြည်နယ်ဦးစီးမှူးရုံးဝင်း LED ဆိုင်းဘုတ်ပြုတ်ကျပျက်စီး

ပြည်နယ်ရုံးမှ အဆောက်အဦးများ

အစည်းအဝေးခန်းမ(၂) နှစ်ထပ်ဆောင် ဘယ်ဘက်ခြမ်းခေါင်မိုးလန်၊
မှန်ဘောင်ပြုတ်ထွက်ကွက်အက်

ဘုမေရုံးဝင်း မြေအသုံးချရေးဓါတ်ခွဲခန်း ခေါင်မိုးအားလုံးလန်(သစ်သားတန်းပါ)(အရှေ့)

ပြည်နယ်ရုံးမှ အဆောက်အဦးများ

ဘုမေရုံးဝင်း မြေအသုံးချရေးဓါတ်ခွဲခန်း ခေါင်မိုးအားလုံးလန်(သစ်သားတန်းပါ)(အနောက်)

ဘုမေရုံးဝင်း ဒုတိယပြည်နယ်ဦးစီးမှူးနေအိမ် ခေါင်မိုးလန်

ပြည်နယ်ရုံးမှ အဆောက်အဦးများ

ဘုမေဝန်ထမ်းနေအိမ်-၁ ခေါင်မိုးလန် သစ်သားတန်းပါ

ဘုမေဝန်ထမ်းနေအိမ်-၂ ခေါင်မိုးလန် သစ်သားတန်းပါ

ပြည်နယ်ရုံးမှ အဆောက်အဦးများ

ဘုမေဝန်ထမ်းနေအိမ် (နှစ်ထပ်ဆောင်သစ်) ခေါင်မိုးတစ်ဝက်လန်၊ မျက်နှာကြက်ပြိုကျပျက်စီး

ဘုမေဝန်ထမ်းနေအိမ် (နှစ်ထပ်ဆောင်သစ်) ခေါင်မိုးတစ်ဝက်လန်

ပြည်နယ်ရုံးမှ အဆောက်အဦးများ

ဘုမေဝန်ထမ်းနေအိမ် – ၃ ခေါင်မိုးလန်သစ်သားတန်းပါ

ဘုမေဝန်းပစ္စည်းစတိုခန်း ခေါင်မိုးလန် သစ်သားတန်းပါ

စစ်တွေခရိုင်ဦးစီးမှူးရုံးပြိုလဲပျက်စီးမှု

စစ်တွေခရိုင်ဦးစီးမှူးရုံး၏ ခရိုင်ရုံးတွင်းအစောင့်နေအိမ်ပြိုလဲပျက်စီးမှု

စစ်တွေခရိုင်ဦးစီးမှူးရုံး၏ ခရိုင်ရုံးတိုးချဲ့ဆောင်ပျက်စီးမှု

ခရိုင်ရုံးခြံတံခါးနှင့်အုတ်တံတိုင်းပျက်စီးမှု

စစ်တွေခရိုင်ဦးစီးမှူးရုံး၏ ခရိုင်ဦးစီးမှူးနေအိမ်ပျက်စီးမှု

စစ်တွေခရိုင်ဦးစီးမှူးရုံး၏ (၄)ခန်းတွဲဝန်ထမ်းအိမ်ရာပျက်စီးမှု

စစ်တွေခရိုင်ဦးစီးမှူးရုံး၏ (၂)ခန်းတွဲဝန်ထမ်းအိမ်ရာ(၁)ပျက်စီးမှု



စစ်တွေခရိုင်ဦးစီးမှူးရုံး၏ (၂)ခန်းတွဲဝန်ထမ်းအိမ်(၂)ပျက်စီးမှု



စစ်တွေခရိုင်ဦးစီးမှူးရုံး၏ ရေစုကန်နှင့်ဆိုင်ကယ်ရုံအမိုးပျက်စီးမှု

စစ်တွေခရိုင်ဦးစီးမှူးရုံး၏ ရုံးအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများပျက်စီးမှု

စစ်တွေခရိုင်ဦးစီးမှူးရုံး၏ ရုံးအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများပျက်စီးမှု

စစ်တွေခရိုင်ဦးစီးမှူးရုံး၏ သိုလှောင်ရုံပျက်စီးမှု

စစ်တွေမြို့နယ်ရုံးမှ အဆောက်အဦးများ

မြို့နယ်ရုံးဝန်းရှိ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာနှစ်ခန်းတွဲ (၂) လုံး ခေါင်မိုးလန် သစ်သားတန်းပါ

Steel Structure (အားလုံးပျက်စီး)

စစ်တွေမြို့နယ်ရုံးမှ အဆောက်အဦးများ

ဂိုဒေါင်(မျိုးသန့်ခြံ) ခေါင်မိုး ဘေးနံရံအားလုံးပျက်စီး

သီးနှံဂိုဒေါင်(မျိုးသန့်ခြံ) ခေါင်မိုးပြုတ်ထွက်၊ ဘေးသံဇကာပွင့်ထွက်

စစ်တွေမြို့နယ်ရုံးမှ အဆောက်အဦးများ

မြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံး အမိုးအားလုံးလှန်၊ မျက်နှာကြက်အားလုံးပြုတ် အုတ်နံရန် (၂၀') ပြိုထွက်၊ ပြူတင်းမှန်ကွဲ

မြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံး အမိုးအားလုံးလှန်၊ မျက်နှာကြက်အားလုံးပြုတ် အုတ်နံရန် (၂၀') ပြိုထွက်၊ ပြူတင်းမှန်ကွဲ

စစ်တွေမြို့နယ်ရုံးမှ အဆောက်အဦးများ

မြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံး အမိုးအားလုံးလှန်၊ မျက်နှာကြက်အားလုံးပြုတ် အုတ်နံရန် (၂၀') ပြိုထွက်၊ ပြူတင်းမှန်ကွဲ

မြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံး အမိုးအားလုံးလှန်၊ မျက်နှာကြက်အားလုံးပြုတ် အုတ်နံရန် (၂၀') ပြိုထွက်၊ ပြူတင်းမှန်ကွဲ

စစ်တွေမြို့နယ်ရုံးမှ အဆောက်အဦးများ

မြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံး အမိုးအားလုံးလှန်၊ မျက်နှာကြက်အားလုံးပြုတ် အုတ်နံ့ရန် (၂၀') ပြိုထွက်၊ ပြူတင်းမှန်ကွဲ

သီးနှံ့ဂိုဒေါင် (၁) ခေါင်မိုးတစ်ဝက်လှန်

စစ်တွေမြို့နယ်ရုံးမှ အဆောက်အဦးများ

သီးနှံကိုဒေါင် (၂) ခေါင်မိုးအားလုံးပြုတ်ထွက်

မြို့နယ်ဦးစီးမှူးနေအိမ် ခေါင်မိုးပျက်စီး၊ တိုင်နှင့် ကြမ်းခင်းများ ဆွေးမြေ့ပျက်စီး

စစ်တွေမြို့နယ်ရုံးမှ အဆောက်အဦးများ

လူနေတည်းခိုဆောင် ခေါင်မိုး (လေးပုံတစ်ပုံ) ပြုတ်ထွက်၊ မျက်နှာကြက် (တစ်ဝက်) ပြုတ်ကျ၊
ပြူတင်းမှန်ကွဲ

စစ်တွေမျိုးသန့်ခြံမှ အဆောက်အဦးများ

စစ်တွေမျိုးသန့်ခြံရုံးခန်း ခေါင်မိုးလှန်၊ နံရံတစ်ဖက်ပြိုကျ၊ (၃) ဘက်အက်ကွဲ (အနောက်ဘက်)

စစ်တွေမျိုးသန့်ခြံရုံးခန်း ခေါင်မိုးလှန်၊ နံရံတစ်ဖက်ပြိုကျ၊ (၃) ဘက်အက်ကွဲ (အရှေ့ဘက်)

စစ်တွေမျိုးသန့်ခြံမှ အဆောက်အဦးများ

သန့်စင်စက်ထားးဂိုဒေါင် အဆောက်အဦးပြိုကျပျက်စီး

မျိုးစေ့ခါတ်ခွဲခန်းဟောင်း ခေါင်မိုးလှန်၊ ပြိုကျပျက်စီး

စစ်တွေမြို့သန့်ခြံမှ အဆောက်အဦးများ

ရုံးဟောင်းအဆောက်အဦး (သစ်ပင်ပိ၊ ခေါင်မိုးလှန်)

သင်တန်း (၂)ထပ်ဆောင် ပြိုကျပျက်စီး

စစ်တွေမျိုးသန့်ခြံမှ အဆောက်အဦးများ

မျိုးစေ့သိုလှောင်ရုံ ပြိုကျပျက်စီး

ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ (၂) ခန်းတွဲ (၃) လုံး ပြိုကျပျက်စီး

စစ်တွေမျိုးသန့်မြို့မှ အဆောက်အဦးများ

နွားတဲ၊ နွားချေးသိုလှောင်ကန် ပြိုကျပျက်စီး

ဓါတ်မြေဩဇာသိုလှောင်ရုံ ပြိုကျပျက်စီး

စစ်တွေမျိုးသန့်ခြံမှ အဆောက်အဦးများ

ခြံဦးစီးမှူးနေအိမ် ခေါင်မိုးအနည်းငယ်လန် မျက်နှာကြက်ပြိုကျ

စစ်တွေမျိုးသန့်ခြံ ရှေ့မျက်နှာစာ ခြံစည်းရိုးအုတ်တံတိုင်း (၇၀၀') ခန့် ပြိုကျပျက်စီး

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ဟသ်္သာတခရိုင်၊ မြန်အောင်မြို့နယ်ရုံးဝန်းရှိ ဂိုဒေါင်မိုးပေါ်သို့
သစ်ကိုင်းကျိုးကျ၍ အမိုးနှင့်ကျောက်ပြားများပျက်စီးမှုမှတ်တမ်း

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ဖျာပုံခရိုင်၊ ဒေးဒရဲမြို့နယ်၊ ထောင်မှူးချောင်းကျေး
သိုလှောင်ရုံအဆောင်အဦး အမိုးသွပ်များပျက်စီးမှုမှတ်တမ်း

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ပုသိမ်မြို့နယ်၊ တိုက်ခေတ်ခွဲခန်းအနောက်ဘက်ရှိ
အုတ်တံတိုင်း (၁၁)ခန်း ပြိုကျပျက်စီးမှု ခေတ်ပုံမှတ်တမ်း

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ပုသိမ်မြို့နယ်၊ တိုက်ဓာတ်ခွဲခန်းအနောက်ဘက်ရှိ
အုတ်တံတိုင်း (၁၁)ခန်း ပြိုကျပျက်စီးမှု ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်း

(၁၄ - ၅ - ၂၀၂၃) ရက်နေ့ မိုးသက်လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်
GAP စံပြစိုက်ခင်းရှိ ရုံအမှတ် (၆) ပြိုလဲပျက်စီးမှုမှတ်တမ်း



(၁၄ - ၅ - ၂၀၂၃) ရက်နေ့ မိုးသက်လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်
GAP စံပြစိုက်ခင်းရှိ ရုံအမှတ် (၃) အမိုးအကာပျက်စီးမှုမှတ်တမ်း

(၁၄ - ၅ - ၂၀၂၃) ရက်နေ့ မိုးသက်လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်
GAP စံပြစိုက်ခင်းရှိ ရုံအမှတ်(၄) ဘေးအကာပျက်စီးမှုမှတ်တမ်း

GAP စံပြစိုက်ခင်းရှိ ရုံအမှတ်(၈) အမိုးအကာပျက်စီးမှုမှတ်တမ်း



ပျဉ်းမနားကြံ့သုတေသနခြံတွင် လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့် ဝန်ထမ်းနေအိမ်
ခေါင်းမိုးပျက်စီးမှု ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်း

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စလင်းမြို့နယ်တွင် မဲခေါင် - လန်ချန်းအထူးရန်ပုံငွေ (၂၀၂၂)စီမံကိန်းဖြင့် ဆောင်ရွက်သော နှမ်းစမ်းသပ်ကွက်များတွင် မိုခါ မုန်တိုင်းမဝင်ရောက်မီ (၁၁.၅.၂၀၂၃)ရက်နေ့၌ ကွင်းသရုပ်ပြပွဲပြုလုပ်နေမှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စလင်းမြို့နယ်တွင် မဲခေါင် - လန်ချန်းအထူးရန်ပုံငွေ (၂၀၂၂)စီမံကိန်းဖြင့် ဆောင်ရွက်သော နှမ်းစမ်းသပ်ကွက်များတွင် မိုခါမုန်တိုင်းဝင်ရောက်ပြီးနောက် ရေကြီး၊နစ်မြုပ်၊ထိခိုက်၊ပျက်စီးမှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ဝမ်းတွင်းမြို့နယ်တွင် မဲခေါင် - လန်ချန်းအထူးရန်ပုံငွေ (၂၀၂၂)စီမံကိန်းဖြင့် ဆောင်ရွက်သော နွေနှမ်းစမ်းသပ်ကွက်များတွင် မိုခါမုန်တိုင်းဝင်ရောက်ပြီးနောက် ရေကြီး၊ နစ်မြုပ်၊ ထိခိုက်၊ ပျက်စီးမှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

မျိုးယှဥ်စမ်းသပ်ကွက်မထိခိုက်ခင်ပုံ

မျိုးယှဥ်ပြိုင်စမ်းသပ်ကွက်မုန်းတိုင်းမိုးရွာသွန်းပြီး ထိခိုက်မှုအခြေအနေ

ရေသွင်းနည်းစနစ်စမ်းသပ်ကွက်မထိခိုက်မီ အခြေအနေ

ရေသွင်းနည်းစနစ်စမ်းသပ်ကွက်မုန်းတိုင်းမိုးရွာသွန်း ပြီးထိခိုက်မှုအခြေအနေ

စိုက်ပျိုးရေးသီပွံ၊ ပွင့်ဖြူ၏ နှမ်းစိုက်ခင်းများ
ရေလွှမ်းမိုး၍ပျက်စီးမှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံ၊ ပွင့်ဖြူ၏ နှမ်းစိုက်ခင်းများ
ရေစတင်ဝင်ရောက်နေမှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ