

စက်ရွှေ့ပြောင်းမှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



မောင်တောမြို့နယ်၊ ခြံပြင်တာသို့ စက်ရွှေ့ပြောင်းနေပုံ



မြောက်ဦးမြို့နယ်၊ ကုလားပုန်းကျွန်းပတ်တာသို့ စက်ရွှေ့ပြောင်းနေပုံ



မြေပုံမြို့နယ်၊ ငမန်းရဲကျွန်းတာ အပိုင်း(၁)သို့ စက်ရွှေ့ပြောင်းနေပုံ



မြေပုံမြို့နယ်၊ ငမန်းရဲကျွန်းတာ အပိုင်း(၂)သို့ စက်ရွှေ့ပြောင်းနေပုံ

မောင်တောမြို့နယ်၊ ခြံပြင်ရေငန်တားတာ ပျက်စီးမှုအခြေအနေ



မောင်တောမြို့နယ်၊ ခြံပြင်ရေငန်တားတာ ပြုပြင်ဆောင်ရွက်နေပုံ



မောင်တောမြို့နယ်၊ ခြံပြင်ရေငန်တားတာ ဆောင်ရွက်ပြီးပုံ



မြောက်ဦးမြို့နယ်၊ ကုလားပုန်းကျွန်းပတ်ရေငန်တားတာ ပျက်စီးမှုအခြေအနေ



မြောက်ဦးမြို့နယ်၊ ကုလားပုန်းကျွန်းပတ်ရေငန်တားတာ ပြုပြင်ဆောင်ရွက်နေပုံ



မြောက်ဦးမြို့နယ်၊ ကုလားပုန်းကျွန်းပတ်ရေငန်တားတာ ဆောင်ရွက်ပြီးပုံ



မြေပုံမြို့နယ်၊ ငမန်းရဲကျွန်းရေငန်တားတာ အပိုင်း (၁) ပျက်စီးမှုအခြေအနေ



မြေပုံမြို့နယ်၊ ငမန်းရဲကျွန်းရေငန်တားတာ အပိုင်း (၁) ပြုပြင်ဆောင်ရွက်နေပုံ



မြေပုံမြို့နယ်၊ ငမန်းရဲကျွန်းရေငန်တားတာ အပိုင်း (၁) ဆောင်ရွက်ပြီးပုံ



မြေပုံမြို့နယ်၊ ငမန်းရဲကျွန်းရေငန်တားတာ အပိုင်း (၂) ပျက်စီးမှုအခြေအနေ



မြေပုံမြို့နယ်၊ ငမန်းရဲကျွန်းရေငန်တားတာ အပိုင်း (၂) ပြုပြင်ဆောင်ရွက်နေပုံ



မြေပုံမြို့နယ်၊ ငမန်းရဲကျွန်းရေငန်တားတာ အပိုင်း (၂) ဆောင်ရွက်ပြီးပုံ

